

1) TOILETTES

Les problèmes d'hygiène ne sont pas satisfaisants. Nombreuses dégradations. Malgré le travail réalisé par le conseil des élèves et des visites et rencontres avec les services de la ville.


Pissotières visibles du trottoir de la rue

Pas de porte savon, de sèche mains





Infiltration car gouttières non nettoyées. Les gouttières sont accessibles par une trappe dont personne n'a la clé ! Ces gouttières devaient être nettoyées suite à une visite réalisée à l'école par les services.



WC filles : 2 toilettes bouchés. Pas de verrous


2) COUR COTE SUD :

Déplacer la cabane qui était prévue dans la cour arrière

Demande d'étagères pour aménager rangement de la cabane



Sol bosselé et dangereux






Robinet fuit (réparation effectuée il y a peu de temps mais le robinet n'a pas été fixé au mur, la petite réparation n'a donc pas tenu)

Préau : les évacuations sont bouchées , ballons à descendre du toit > fuites



Des demandes avaient déjà été formulées en ce sens.



Des fils pendent le long des fenêtres.



Murs extérieurs

3) COUR COTE NORD

Terrain sans aucun aménagement*

Il n y a pas d'ombre

Grillage est tombé au fond à gauche (demande déjà envoyée en ce sens)



Fixation grillage à solidifier tout le long de la cour car à de nombreux endroits il est branlant.

Ravinement et risque de chute (travaux déjà effectués mais ravinement à chaque pluie)



4) SALLE DES PROFESSEURS

Platre qui s'effrite

Effritement du mur sous la fenetre



Porte qui ne ferme pas, vitres et bas de porte.



5) Wc adultes

Planche de bois entre les wc et la fenêtre pour intimité



6) Salle des CE1/CE2

Salle qui avait été envisagée puis déprogrammée.



Fissure au dessus des baies vitrées. La fenêtre vibre.



Murs délabrés



Luminaires sales (comme dans d'autres classes)

7) Quelques classes autres

a) Classe de CE1B



Réparation du mur demandée plusieurs fois.

b) Infiltrations classes niveau 2 et porte de classe



Rideaux métalliques qui devaient être changés (coupants) et d'autres rideaux installés pour le soleil.

Des dalles de sol s'en vont dans plusieurs classes. Y-a-t-il de l'amiante dans les sols ?



Fenêtres ajourées pour la pluie et le vent.



c) Hall, murs



Lavabos





Marches cassés, des adultes et des enfants sont déjà tombés. Des bandes antidérapantes avaient été demandées.



Seuil de portes

8) COURSIVES

De nombreuses fissures dans les coursives.

Quels sont les risques ?



9) Salle des fêtes



